

## 工作联系函

湖南建研信息技术股份有限公司：

我公司承担的李兴宁（450121198011190012）、杨丽萍（45012119541228004X）自建房房屋安全性能检测鉴定工作（检测/报告编号为01322AEN23-2300003），在对该项目录入图斑编号时出现错误，现申请对该项目的图斑编号进行修改，录入的图斑编号为YH450103000012177，项目地址为四组组祥宾路路（街、巷）55栋2号，申请图斑编号修改为YH450109000012177，项目地址为永安一巷路（街、巷）16号。请予以协助办理。

广西正高工程技术有限公司

2023年4月10日

