

修改申请书

广西壮族自治区建设工程质量安全监督站：

我公司在2024年1月24日在灵山县收储公司棚户区(危旧房)改造项目(EPC)工程总承包进行回弹法检测混凝土抗压强度，流水号为HT029102400011，报告编号为——。因现场检测时手机网络波动，导致在广西建设工程质量检测管理系统端构件编号44的第6个测区件上传失败，目前系统提示回弹测区数据与构件测区数量不一致(9/10)，现无法拍照上传结束当前构件。现申请将第44个构件数据删除后待海创高科厂家补传原始数据。望批准！

序号	构件编号	构件名称	测区	强度	等级	合格
44	3182	剪力墙72A	10	41.2	C35	137.7%

测区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																						
44-01	38	38	39	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	44	44	45	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49	50	50	50	51	51	51	52	52	52	53	53	53	54	54	54	55	55	55	56	56	56	57	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	64	64	64	65	65	65	66	66	66	67	67	67	68	68	68	69	69	69	70	70	70	71	71	71	72	72	72	73	73	73	74	74	74	75	75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	78	79	79	79	80	80	80	81	81	81	82	82	82	83	83	83	84	84	84	85	85	85	86	86	86	87	87	87	88	88	88	89	89	89	90	90	90	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	95	95	95	96	96	96	97	97	97	98	98	98	99	99	99	100	100	100

检测单位：钦州市建筑工程质量检测中心有限公司

日期：2024年1月29日

