

修改申请书

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站：

由于我公司 BS 系统上同一工程名称存在多个重复的工程编号，因检测员工作中粗心大意，在上传回弹检测方案时填了错误的非报监工程编号，检测编号：HT227102300035、HT227102300038，所对应的工程编号为 BS-2022-00225；检测编号：HT227102300037，所对应的工程编号为 BS-2022-00267。

现申请修改为正常报监的检测编号：HT227102300038、HT227102300035，所对应的工程编号应为 BS-2022-00349；检测编号：HT227102300037，所对应的工程编号应为 BS-2022-00362。望批准！

工程质量检测方案上传

基本信息

| | | | |
|------|----------------|------|----------------------|
| 方案类型 | 回弹检测 | 方案状态 | 已上传 |
| 工程编号 | BS-2022-00225 | 工程名称 | 裕达十里江湾·时代之光5#楼 |
| 检测编号 | HT227102300035 | | 上传方案 |

工程质量检测方案上传

基本信息

| | | | |
|------|----------------|------|----------------------|
| 方案类型 | 回弹检测 | 方案状态 | 已上传 |
| 工程编号 | BS-2022-00225 | 工程名称 | 裕达十里江湾·时代之光5#楼 |
| 检测编号 | HT227102300038 | | 上传方案 |

工程质量检测方案上传

基本信息

| | | | |
|------|----------------|------|----------------------|
| 方案类型 | 回弹检测 | 方案状态 | 已上传 |
| 工程编号 | BS-2022-00267 | 工程名称 | 裕达十里江湾·时代之光1#楼 |
| 检测编号 | HT227102300037 | | 上传方案 |

检测单位：藤县科正建设工程质量检测有限公司

日期：2023年10月17日

